

## POŽADAVKY NA BEZPEČNÉ OBLEČENÍ A VYBAVENÍ OBSLUHY

1. Obsluha strojů na obrábění dřeva musí mít vhodný pracovní oděv a bezpečnou pracovní obuv.
2. Obsluha musí používat upnutý pracovní oděv, který nesmí mít volné části, jež by mohly být vtaženy rotujícími částmi stroje (ze stejných důvodů je zakázáno nošení řetízků, prstýnků atd.).
3. Při ručním posuvu materiálu na kotoučových a válcových pilách se nesmí používat rukavice.
4. S ohledem na nebezpečí zpětného vrhu musí obsluha kotoučových pil používat krátké vyztužené zástěry na ochranu břišní části těla.

Státní úřad inspekce práce,  
odbor bezpečnosti práce  
© 2014

## DESATERO BEZPEČNÉ PRÁCE PŘI OBRÁBĚNÍ DŘEVA

1. Je nutné dobře poznat stroj, který byl přidělen k obsluze, pečlivě přečíst návod pro jeho obsluhu a dodržovat doporučení výrobce při práci.
2. Udržovat svěřená zařízení, náradí, nástroje, pomůcky a pracoviště v pořádku a v čistotě.
3. Neodstraňovat ze stroje bezpečnostní zařízení a při práci používat předepsané ochranné pracovní prostředky.
4. Používat jen vhodné a neporušené nástroje se správně naostřenými reznými částmi.
5. Zkontrolovat správné upnutí a nastavení nástroje. Při výměně nástroje zajistit stroj proti nežádoucímu spuštění.
6. Zpracovávat materiál až poté, co nástroj dosáhl stanovené rezné rychlosti. Nepřekračovat dovolené otáčky, posuvy ani hloubku třísky.
7. Nebrzdit doběh pohybujícího se nástroje rukou nebo pomocí jiného předmětu.
8. Nevzdalovat se od stroje, pokud není vypnutý a pokud se nástroj pohybuje.
9. Používat pro obrábění materiálu většího než je pracovní stůl stroje opěrné stojánky. Pro obrábění krátkého materiálu používat přípravky s držadly.
10. Zpracovávat pouze materiál bez kovových nebo jiných částí, které by mohly poškodit nástroj.